

Số: 405/CT-ĐT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 11 năm 2024

Vv: Xử lý vi phạm hành chính trong công tác
bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Đầu
tư xây dựng dầu khí IDICO

Kính gửi: - Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND Tỉnh, Tổ trưởng Tổ
Công tác đặc biệt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) - Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 14/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 599/QĐ-BTNMT ngày 21/3/2008; Giấy phép môi trường số 136/GPMT-BTNMT ngày 09/5/2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Khu công nghiệp đã hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A - QCVN 40:2011/BTNMT vào năm 2015 và hoạt động ổn định đến nay; các thông số kiểm soát môi trường Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC đạt tiêu chuẩn và được truyền tự động 24/24 về hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND Tỉnh và việc chấp hành của IDICO-CONAC

- Trên cơ sở văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường số 9678/STNMT-TTr ngày 04/11/2024 về việc tham mưu xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, ngày 08/11/2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2951/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Theo đó:

+ Phạt 330.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường (Coliform) vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần với thải lượng nước thải 800m³/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000m³/ngày tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Công ty phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường đối với mẫu nước thải, số tiền là 10.755.294 đồng cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Không yêu cầu Công ty thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 18

Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 do Công ty đã thực hiện khắc phục xong sự cố sau khi phát hiện và đã tiến hành lấy mẫu đánh giá chất lượng nước thải.

- Thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh, Công ty đã hoàn thành việc nộp phạt (330.000.000 đồng) và trả kinh phí trung cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường (10.755.294 đồng) cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 19/11/2024 (chứng từ kèm theo).

2. Nguyên nhân thông Coliform vượt 1,63 lần so với quy chuẩn cột A và biện pháp khắc phục

- Nguyên nhân: Thông số Coliform vượt 1,63 lần so với quy chuẩn cột A - QCVN 40:2011/BTNMT vào thời điểm 10h30 ngày 20/9/2024 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là một sự cố bất ngờ tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, vì ngày 17/9/2024, trước khi Đoàn kiểm tra đến theo Thông báo số 7875/STNMT-QLMT ngày 12/9/2024, Công ty và Trạm xử lý nước thải đã kiểm tra tổng thể hệ thống và không phát hiện bất kỳ sự cố nào. Sau đó, ngày 18/9/2024, Đoàn kiểm tra cũng đã kiểm tra tại Trạm xử lý nước thải tập trung và ghi nhận Hệ thống xử lý nước thải vận hành bình thường, nhưng do trời mưa nên Đoàn đã không tiến hành lấy mẫu.

Vào lúc 11h10 phút ngày 20/9/2024, ngay sau khi Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước thải, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải đã phát hiện bơm định lượng hóa chất Clo không hoạt động do dây điện trong máng đã bị chuột cắn đứt (hình ảnh kèm theo) dẫn đến lượng Clo bơm vào bể khử trùng, công đoạn cuối xử lý nước thải trước khi chảy ra vị trí xả thải không đủ định lượng dẫn đến thông số Coliform chưa đạt tiêu chuẩn Cột A.

Tuy nhiên, thông số Coliform của hệ thống nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC theo kết quả kiểm tra của Trung tâm Quan trắc vẫn thấp hơn 1,02 lần so với thông số Coliform quy định tại Cột B - QCVN 40:2011/BTNMT, cụ thể:

Thông số Coliform tại Phiếu phân tích kết quả nước thải đầu ra của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC do Trung tâm quan trắc tỉnh BRVT lấy mẫu ngày 20/9/2024	Thông số Coliform quy định tại Cột A - QCVN 40:2011/BTNMT	Thông số Coliform quy định tại Cột B - QCVN 40:2011/BTNMT
4.900 vi khuẩn/100ml	3.000 vi khuẩn/100ml	5.000 vi khuẩn/100ml
	Tăng 1,63 lần	Thấp hơn 1,02 lần

Mặc dù thông số Coliform của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (4.900 vi khuẩn/100ml) tăng so với quy định tại Cột A nhưng vẫn **thấp hơn 1,02 lần so với thông số Coliform quy định tại Cột B**. Trong khi đó, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp quy định tại Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 thì cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước

thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Nguồn tiếp nhận nước thải đầu ra của Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC là suối Keo - thuộc hệ thống Sông Thị Vải, không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Ngoài ra, tại Phụ lục 1 - Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn Tỉnh, thì chất lượng nước thải xả vào hệ thống sông Thị Vải áp dụng Cột B - QCVN 40:2011/BTNMT.

Vì vậy, mặc dù thông số Coliform có vượt cột A (1,63 lần) nhưng vẫn nằm trong giới hạn cột B và không vượt quá giới hạn quy định của nguồn tiếp nhận, việc gây tác động xấu tới môi trường xung quanh gần như không đáng kể.

- Biện pháp khắc phục:

+ Ngay khi phát hiện sự cố, Trạm xử lý nước thải đã tiến hành lập biên bản, khắc phục xong sự cố trong thời gian 30 phút theo Biên bản hiện trường vào lúc 12h00 ngày 20/9/2024;

+ Nhận thấy việc bơm định lượng hoá chất Clo không hoạt động có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng nước thải đầu ra mà Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy vào lúc 10h30 ngày 20/9/2024, Công ty đã có văn bản số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024 gửi Trưởng đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024 để báo cáo sự cố kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải xảy ra trong ngày Trung tâm quan trắc môi trường lấy mẫu, nhằm đảm bảo tính khách quan cho kết quả phân tích nước thải đầu ra;

+ Để kiểm soát các thông số nước thải của KCN, IDICO-CONAC đã yêu cầu và ngày 17/10/2024, Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam (*Đây là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 533 và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Số hiệu VIMCERTS 075*) đã lấy mẫu và phân tích 28 thông số môi trường tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC. Phiếu kết quả phân tích số 0012075.24, 28 thông số nước thải đầu ra tại Trạm xử lý nước thải KCN (bao gồm thông số Coliform) cho thấy tất cả các thông số đều đạt tiêu chuẩn cột A - QCVN 40:2011/BTNMT.

- Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đã hoạt động ổn định, đảm bảo tất cả các thông số môi trường đạt tiêu chuẩn cột A và kết quả quan trắc tự động được kết nối về Trung tâm quan trắc của Tỉnh.

3. Kiến nghị:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2951/QĐ-XPHC ngày 08/11/2024. Tuy nhiên, việc xử phạt của Tỉnh theo báo cáo tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường đã gây

ảnh hưởng tiêu cực cho đơn vị trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như chưa xem xét tất cả yếu tố liên quan đến sự việc:

(1) IDICO-CONAC là đơn vị đã có 45 năm hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, KCN Mỹ Xuân B1-CONAC là một trong những Khu công nghiệp đi đầu trong việc xử lý nước thải công nghiệp đạt Cột A - QCVN 40:2011/BTNMT từ năm 2015 và luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; chưa có bất kỳ sai phạm nào về công tác bảo vệ môi trường trong suốt 45 năm qua;

(2) Thông số Coliform vượt 1,63 lần so với quy chuẩn cột A - QCVN 40:2011/BTNMT vào thời điểm 10h30 ngày 20/9/2024 là một sự cố bất ngờ (như đã trình bày ở trên) và Công ty đã có các văn bản báo cáo, giải trình số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024 gửi Trưởng đoàn kiểm tra; văn bản số 354/CT-BQL ngày 15/10/2024 và văn bản số 377/CT-ĐT ngày 29/10/2024 gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình sự cố nhưng đã không được ghi nhận là sự cố bất ngờ;

(3) Thông số Coliform vượt 1,63 lần so với quy chuẩn cột A nhưng thấp hơn 1,02 lần so với cột B, không vượt quá giới hạn quy định của nguồn tiếp nhận là suối Keo - thuộc hệ thống Sông Thị Vải, không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo Phụ lục 1 - Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn Tỉnh. Ngoài ra đây cũng là thông số thông thường, không thuộc các thông số kiểm soát nước thải bắt buộc phải quan trắc liên tục về trạm quan trắc môi trường của Tỉnh. Giấy phép môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho KCN cũng cho phép miễn thực hiện quan trắc định kỳ nước thải đối với thông số Coliform đến hết ngày 31/12/2024;

(4) Công ty đã nhanh chóng khắc phục trong vòng 30 phút kể từ lúc phát hiện và đã chủ động thuê đơn vị có chức năng lấy mẫu, phân tích 28 thông số môi trường của Trạm xử lý nước thải KCN với kết quả hoàn toàn đạt chuẩn cột A.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO ghi nhận công tác kiểm tra định kỳ của cơ quan quản lý Nhà nước để hướng dẫn hoạt động của Doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các sai sót, khắc phục để đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, với lỗi sai sót trên đây do yếu tố bất ngờ như trình ở trên, thiết nghĩ Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ nên nhắc nhở đơn vị rút kinh nghiệm để kiểm soát tốt hơn công tác bảo vệ môi trường. Việc tham mưu UBND Tỉnh ban hành quyết định xử phạt và thông tin được đưa lên các phương tiện truyền thông gây ảnh hưởng đến Doanh nghiệp không chỉ tài chính mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Bằng văn bản này, IDICO-CONAC kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Tỉnh, Phó Chủ tịch Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các sự việc liên quan và ý kiến của Doanh nghiệp trong việc việc nêu trên.

Đính kèm:

- *Phiếu kết quả phân tích nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC ngày 28/10/2024;*

- Văn bản số 354/CT-BQL ngày 15/10/2024 và văn bản số 377/CT-ĐT ngày 29/10/2024 gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Báo cáo số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024 của IDICO-CONAC gửi Trưởng đoàn kiểm tra về sự cố bất ngờ;
- Biên bản hiện trường và hình ảnh sự cố ngày 20/9/2024;
- Chứng từ nộp phạt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng Ủy khối CQ & DN tỉnh (b/c);
- BQL các KCN BRVT (b/c);
- HĐQT Cty, Ban Giám đốc;
- ĐT, BQL, XNXD&DV;
- Lưu VPTH.



Trần trọng

GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

VP: Số 14 Đường số 4, KDC Bình Hưng, X. Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM
Trụ sở: 15 Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Tp. Vũng Tàu.
Điện thoại: 028.3620.0147 Fax: 028.62.619.419
Hotline: 0902.585.140 (Mr. Thu) 0906.737.001 (Mr. Tiến)
Website: www.moitruongphuongnam.vn



PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Số: 0012076.24
MSM: VT.24.4573.NT02

Tên mẫu : Nước thải
Tên khách hàng : KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 - CONAC
Địa điểm lấy mẫu : Phường Phú Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số lượng : 01 mẫu
Ngày lấy mẫu : 17/10/2024
Ngày trả kết quả : 28/10/2024



TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT
				NT02	Cột A
1	Nhiệt độ	°C	SMEWW 2550B:2023	29,8	40
2	Độ màu ^(#)	Pt/Co	SMEWW 2120C:2023	< 5	50
3	pH ^(#)	-	TCVN 6492:2011	6,05	6 ÷ 9
4	BOD ₅ (20°C) ^(#)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	6	30
5	COD ^(#)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	13	75
6	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(#)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	< 5	50
7	Asen (As) ^(#)	mg/L	SMEWW 3114B:2023	< 0,00050	0,05
8	Thủy ngân (Hg) ^(#)	mg/L	SMEWW 3112B:2023	0,00080	0,005
9	Chì (Pb) ^(#)	mg/L	SMEWW 3113B:2023	< 0,0020	0,1
10	Cadimi (Cd) ^(#)	mg/L	SMEWW 3113B:2023	0,00035	0,05
11	Crom VI (Cr ⁶⁺) ^(#)	mg/L	SMEWW 3500-Cr.B:2023	< 0,0030	0,05
12	Cr ³⁺	mg/L	SMEWW 3113B:2023 + SMEWW 3500-Cr.B:2023	0,008	0,2
13	Đồng (Cu) ^(#)	mg/L	SMEWW 3111B:2023	< 0,030	2
14	Kẽm (Zn) ^(#)	mg/L	SMEWW 3111B:2023	0,092	3
15	Niken (Ni) ^(#)	mg/L	SMEWW 3113B:2023	0,0067	0,2
16	Mangan (Mn) ^(#)	mg/L	SMEWW 3111B:2023	0,17	0,5
17	Sắt (Fe) ^(#)	mg/L	SMEWW 3111B:2023	0,59	1
18	Tổng xyanua (CN ⁻) ^(#)	mg/L	SMEWW 4500-CN ⁻ .C&E:2023	< 0,0015	0,07
19	Tổng phenol ^(#)	mg/L	TCVN 6216:1996	0,0120	0,1
20	Tổng dầu mỡ khoáng ^(#)	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	< 1,2	5
21	Sunfua (S ²⁻) ^(#)	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	< 0,040	0,2
22	Florua (F ⁻) ^(#)	mg/L	SMEWW 4500-F ⁻ .B&D:2023	0,64	5
23	Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	0,64	5





TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG NAM

VP: Số 14 Đường số 4, KDC Bình Hưng, X. Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM
Trụ sở: 15 Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Tp. Vũng Tàu.
Điện thoại: 028.3620.0147 Fax: 028.62.619.419
Hotline: 0902.585.140 (Mr. Thu) 0906.737.001 (Mr. Tiến)
Website: www.moitruongphuongnam.vn




TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/ BTNMT
				NT02	Cột A
24	Tổng Nito ^(#)	mg/L	TCVN 6638:2000	14,4	20
25	Tổng Photpho (tính theo P) ^(#)	mg/L	TCVN 6202:2008	0,60	4
26	Clorua (Cl) ^(#)	mg/L	SMEWW 4500.Cl:B:2023	61,1	500
27	Clor dư ^(#)	mg/L	TCVN 6225-2:2021	0,33	1
28	Coliform	MPN/ 100mL	SMEWW 9221B:2023	< 1,8	3.000

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo;
- Mẫu được lưu 5 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh;
- NT02: Nước thải dầu, ra;
- QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;
- ^(#): Thông số được chứng nhận Vilas.

Trưởng phòng thí nghiệm

Cao Trần Thảo Uyên



Số: 354 /CT-BQL

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Vv: Giải trình nội dung thông số Coliform vượt cột A,
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

Kính gửi: - **UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu**
- **Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) là chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xin báo cáo giải trình về nội dung thông số nước thải thông thường Coliform vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) tại Trạm xử lý nước thải KCN như sau:

Ngày 18/9/2024, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra chưa tiến hành lấy mẫu nước thải do tại thời điểm kiểm tra có mưa lớn, không đảm bảo điều kiện lấy mẫu. Sau đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã quay lại tiến hành lấy mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp vào lúc 10h30 sáng ngày 20/09/2024.

Tuy nhiên, vào lúc 11h10 ngày 20/9/2024, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải đã phát hiện bơm định lượng hóa chất Clo không hoạt động do dây điện trong máng đã bị chuột cắn đứt. Ngay sau đó, Trạm xử lý đã tiến hành lập biên bản và thực hiện khắc phục xong sự cố (Có hình ảnh kèm theo). Nhận thấy việc bơm định lượng hoá chất Clo không hoạt động có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng nước thải đầu ra, Công ty đã có văn bản số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024 gửi Trưởng đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024 để báo cáo sự cố kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải xảy ra trong ngày Trung tâm quan trắc môi trường lấy mẫu, nhằm đảm bảo tính khách quan cho kết quả phân tích nước thải của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu ngày 20/9/2024.

Ngày 10/10/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có văn bản số 8828/STNMT-QLMT gửi IDICO-CONAC về việc công bố kết quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

Tại cuộc họp, Công ty được biết trong tổng số 21 thông số phân tích tại Phiếu kết quả quan trắc môi trường số B24.410/TTQT0787 ngày 10/10/2024 của Trung tâm Quan trắc thì có 20 thông số đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT. Chỉ duy nhất có 01 thông số nước thải thông thường Coliform vượt quy chuẩn cột A.

Do đó, Đoàn đã tiến hành lập Biên bản làm việc và Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường (Coliform) vào môi trường vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần với tải lượng nước thải từ 800 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000 m³/ngày (24 giờ) vào ngày 20/9/2024.

Cũng tại cuộc họp, Công ty đã giải trình về sự cố bất ngờ xảy ra trong ngày Trung tâm quan trắc lấy mẫu mà trước đó Công ty đã báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra tại văn bản số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024. Đoàn đã ghi nhận ý kiến giải trình của Công ty về sự cố bất ngờ xảy ra và Công ty đã có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời ngay sau đó nhằm đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn.

Mặt khác, là một doanh nghiệp đã có 45 năm hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty chưa từng bị xử phạt về vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. KCN Mỹ Xuân B1-CONAC cũng là một trong những KCN đi đầu trong việc xử lý nước thải đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi UBND tỉnh ban hành quy định các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải xử lý nước thải đạt cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với **chỉ tiêu thông thường** Coliform vượt quy chuẩn cột A trong trường hợp có **sự kiện bất ngờ** sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín, công tác thu hút đầu tư của doanh nghiệp.

Vì vậy bằng văn bản này, IDICO-CONAC kính đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty do sự kiện bất ngờ theo quy định.

Công ty kính mong nhận được sự xem xét, giải quyết khách quan, thấu đáo của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ đính kèm:

- Văn bản số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024 của IDICO-CONAC gửi Trưởng đoàn kiểm tra được thành lập theo QĐ số 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024.
- Biên bản làm việc và biên bản vi phạm hành chính ngày 20/9/2024.
- Hình ảnh sự cố bất ngờ và hình ảnh khắc phục ngay sau đó.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐUK cơ quan và DN (b/c);
- BQL các KCN (b/c);
- Ban GD Cty (b/c);
- ĐT, BQL, XNTMDV;
- Lưu VPTH.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Tuấn

Số: 377/CT-ĐT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 10 năm 2024

Vv: Giải trình thông số Coliform vượt cột A,
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công
nghiệp tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân
B1-CONAC (lần 2)

Kính gửi: **- Ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu**
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) nhận được văn bản số 15162/UBND-VP ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO được báo cáo tại văn bản số 8882/STNMT-QLMT ngày 11/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, UBND Tỉnh "*Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, xem xét giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tại văn bản số 354/CT-BQL ngày 15/7/2024.*" (Thực tế là văn bản số 354/CT-BQL ngày 15/10/2024).

Để làm rõ hơn nguyên nhân gây ra thông số Coliform vượt cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, Công ty mong muốn tiếp tục được giải trình, được làm rõ hơn nội dung này như sau:

1. Sự kiện bất ngờ của Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC và quá trình xử lý:

- Ngày 20/09/2024 (10h30 sáng): Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC;

- Ngày 20/9/2024 (11h10 sáng): Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải đã phát hiện bơm định lượng hóa chất Clo không hoạt động do dây điện trong máng đã bị chuột cắn đứt (Có hình ảnh kèm theo);

- Trạm xử lý đã tiến hành lập biên bản, khắc phục xong sự cố tại Biên bản hiện trường vào lúc 12h00 ngày 20/9/2024;

- Nhận thấy việc bơm định lượng hoá chất Clo không hoạt động có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng nước thải đầu ra, Công ty đã có văn bản số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024 gửi Trưởng đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024 để báo cáo sự cố kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải xảy ra trong ngày Trung tâm quan trắc môi trường lấy mẫu, nhằm đảm bảo tính khách quan cho kết quả phân tích nước thải đầu ra.

- Để kiểm soát các thông số nước thải của KCN, IDICO-CONAC đã yêu cầu và ngày 17/10/2024, Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường Phương Nam đã lấy mẫu và phân tích 28 thông số môi trường tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC. Đây là đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 533 và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Số hiệu VIMCERTS 075. Theo Phiếu kết quả phân tích số 0012075.24, 28 thông số nước thải đầu ra tại Trạm xử lý nước thải KCN (bao gồm thông số Coliform) đều đạt tiêu chuẩn cột A - QCVN 40:2011/BTNMT. (Đính kèm Phiếu kết quả phân tích ngày 28/10/2024).

- Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải của KCN Mỹ Xuân B1-CONAC đã hoạt động ổn định, đảm bảo tất cả các thông số môi trường đạt tiêu chuẩn cột A và kết quả quan trắc tự động được kết nối về Trung tâm quan trắc của Tỉnh.

2. Thống kê thông số Coliform tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC:

Để xác định thông số nước thải thông thường Coliform vượt quy chuẩn cột A vào ngày 20/9/2024 là do sự kiện bất ngờ (dây điện trong máng bơm định lượng Clo bị chuột cắn đứt), Công ty thống kê thông số Coliform từ năm 2022 đến nay như sau:

	ĐVT	Năm 2022	KQ mẫu do Trung tâm Quan trắc TN và MT lấy lúc 10h30 ngày 20/9/2024 (theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra thành lập tại QĐ 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024)	KQ mẫu do Trung tâm Phân tích và ĐĐMT Phương Nam lấy vào ngày 17/10/2024 (theo yêu cầu của IDICO-CONAC)	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A)
Thông số Coliform sau xử lý	MPN/100mL	150 - 430	4.900	< 1,8	3.000
Clo dư	mg/L			0,33	1

Ghi chú: Căn cứ điểm 3.4, Điều 3, Mục B, Phụ lục số 01, Giấy phép môi trường số 136/GPMT-BTNMT ngày 09/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, việc kiểm soát thông số Coliform được miễn trong năm 2023 và năm 2024.

3. Kiến nghị:

- Tiếp theo nội dung đã giải trình tại văn bản số 354/CT-BQL ngày 15/10/2024; nội dung, diễn biến của sự kiện bất ngờ và quá trình xử lý của

IDICO-CONAC; bảng thống kê thông số Coliform tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC từ 2022 đến nay, IDICO-CONAC khẳng định Công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và hệ thống xử lý nước thải tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC luôn đảm bảo đạt chỉ tiêu cột A của QCVN 40:2011/ BTNMT. Việc thông số nước thải thông thường Coliform vượt quy chuẩn cột A vào ngày 20/9/2024 là do sự kiện bất ngờ và Công ty đã nhanh chóng khắc phục ngay trong vòng 30 phút kể từ lúc phát hiện.

- Là một doanh nghiệp đã có 45 năm hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC là một trong những Khu công nghiệp đi đầu trong việc xử lý nước thải công nghiệp đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT từ năm 2015.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012:

“Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;”

- Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với IDICO-CONAC do sự kiện bất ngờ theo Khoản 3 Điều 11 Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty kính mong nhận được sự xem xét, chấp thuận của Quý Cơ quan.

Đính kèm:

- Phiếu kết quả phân tích nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC ngày 8/10/2024;
- Báo cáo số 341/CT-BQL ngày 02/10/2024 của IDICO-CONAC gửi Trưởng đoàn kiểm tra về sự cố bất ngờ;
- Biên bản hiện trường và hình ảnh sự cố ngày 20/9/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Cty (b/c);
- ĐT, BQL, XNXD&DV;
- Lưu VPTH.



Trân trọng

GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Tùng

Vv: Báo cáo sự cố kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC.

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: **Trưởng đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024**

Ngày 18/9/2024, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-STNMT ngày 10/9/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO - chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra chưa tiến hành lấy mẫu nước thải do tại thời điểm kiểm tra có mưa lớn, không đảm bảo điều kiện lấy mẫu.

Vào lúc 10h30 ngày 20/9/2024, Trung tâm quan trắc môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp.

Tuy nhiên, vào lúc 11h10 ngày 20/9/2024, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải đã phát hiện bơm định lượng hóa chất Clo không hoạt động do dây điện trong máng đã bị chuột cắn đứt. Ngay sau đó, Trạm đã tiến hành lập biên bản và thực hiện khắc phục xong sự cố (Có hình ảnh kèm theo).

IDICO-CONAC nhận thấy việc bơm định lượng hoá chất Clo không hoạt động có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng nước thải đầu ra nên đã liên hệ với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam – là đơn vị lấy mẫu quan trắc nước thải định kỳ cho Khu công nghiệp tiến hành lấy mẫu vào ngày 21/9/2024 (sau khi sự cố được khắc phục xong) nhằm đảm bảo hệ thống đã hoạt động lại ổn định và hiệu quả.

Kết quả phiếu phân tích nước thải đầu ra cho thấy các thông số đều nằm trong giới đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.

Do đó, bằng văn bản này, IDICO-CONAC kính báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra nội dung sự cố xảy ra tại Trạm xử lý nước thải KCN Mỹ Xuân B1-CONAC vào ngày đoàn lấy mẫu kiểm tra đã được công ty khắc phục xong.

Hồ sơ đính kèm:

1. Biên bản hiện trường ngày 20/9/2024 (Đính kèm hình ảnh sự cố);
2. Công văn số 68/CV-XNTMDV báo cáo BGD Công ty về sự cố hư hỏng thiết bị tại Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B1-CONAC;
3. Phiếu kết quả phân tích nước thải của Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam.


Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL, ĐT;
- Lưu VPTH.



Trần trọng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Ngọc Dũng



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
XÍ NGHIỆP TMDV VÀ XD IDICO-CONAC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Mỹ, ngày 20 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

V/v: Bơm định lượng hóa chất Clo không hoạt động

Hôm nay, vào lúc 11h30 ngày 20 tháng 09 năm 2024, tại hiện trường Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- CONAC.

I. Thành phần tham gia:

1. Xí nghiệp TMDV & XD IDICO-CONAC

- Ông: Vũ Đức Dũng

Chức vụ: PGĐ Xí Nghiệp

1. Trạm XLNT KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

- Ông: Hoàng Kiều Hưng

Chức vụ: Tổ trưởng tổ vận hành.

- Ông: Trần Đình Nguyên

Chức vụ: Thành viên Tổ vận hành.


II. Nội dung:


Vào lúc 11h10 ngày 20/9/2024, nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Trạm phát hiện bơm định lượng hóa chất Clo không hoạt động. Ngay sau đó, Nhân viên tổ vận hành đã báo cáo với Tổ trưởng tổ vận hành và Phó Giám đốc xí nghiệp về sự cố xảy ra. Sau khi kiểm tra chúng tôi cùng thống nhất ghi nhận một số nội dung sau:


1. Bơm định lượng hóa chất Clo không hoạt động do dây điện trong máng đã bị chuột cắn đứt.
2. Biện pháp khắc phục: Nhân viên vận hành mở hộp máng và nối lại vị trí dây điện bị đứt.
3. Các thiết bị khác trong hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường Sự cố được khắc phục vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày và được lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.


Các bên tham gia


Hoàng Kiều Hưng




Vũ Đức Dũng


Trần Đình Nguyên

Hình ảnh sự cố dây điện bị chuột cắn đứt:



Hình ảnh sau khi khắc phục sự cố:



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mẫu số: 03C
Ký hiệu: C1-10/NS

NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÁU

P. giao dịch KINH DOANH

BIÊN LAI THU THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Áp dụng đối với trường hợp in từ chương trình ứng dụng thu ngân sách nhà nước)

Liên số:

Lưu tại: Số seri: BRV112324

Số biên lai: 901337

Số tham chiếu: /

Thu phạt Nội dung phạt:

Thu phí, lệ phí Tên loại phí, lệ phí:

Thu thuế

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÀ SỔ THUẾ/ SỐ CMND/HC:

DUNĐI ĐÀU KHÍ IDICO
Địa chỉ: 326 NGUYỄN AN NINH, P.7, TP. VŨNG TÁU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÁU

Huyện:

Tỉnh: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Quyết định số: 2951 ngày 08/11/2024

của UY BAN NHÂN DÂN TỈNH BRVT

Đơn vị nhận tiền:

STT	Nội dung các khoản nộp NS/Mã định danh hồ sơ (ID)	Số tiền
1	THU PHẠT VPHC (CQ THUỐC TINH)	330,000,000
Tổng cộng		330,000,000

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu đồng

PHẦN NGÂN HÀNG GHI:	
TK Nợ: 7600010267	TK Có: 280701025
Số tiền nộp NSNN: 330,000,000	Phí: 0 VAT: 0
Số tiền phạt chậm 0	Tổng tiền thu: 330,000,000

Ngày 19 tháng 11 năm 2024

Người nộp tiền
(Ký tên)

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN BẢO KHÁNH

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG








PHIẾU HẠCH TOÁN ỦY NHIỆM CHI
PAYMENT ORDER (ACCOUNTING)

Số /No 7001 Ngày /Date 19/11/2024

Tên tài khoản trích nợ /Dr A/C name: CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO	
Số tài khoản trích nợ /Dr A/C No: 7600010267	
Tại Ngân hàng /At Bank: NGAN HANG TMCP DT & PT VN CN BA RIA VUNG TAU	
Số tiền bằng số /Amount in figures: 10,755,294 VND	
Số tiền bằng chữ /Amount in words: MƯỜI TRIỆU BẢY TRĂM NĂM MƯƠI LĂM NGHÌN HAI TRĂM CHÍN MƯƠI BỐN ĐỒNG.	
Người hưởng /Ben: TRUNG TAM QUAN TRAC TAI NGUYEN VA MOI TRUONG	
Số CCCD/HC /ID No:	Ngày cấp /Date:
Nơi cấp /Place:	
Số tài khoản /A/C No:	
Tại Ngân hàng /At Bank: NGAN HANG TMCP DT & PT VN CN BA RIA	
Nội dung /Remarks: TK 37122106239700000 MO TAI KBNN TINH BRVT: CTCP DT XD DAU KHI IDICO CHI TRA KINH PHI PHAN TICH, GIAM DINH MAU CHAT THAI THEO QD SO 2951. QD_XPHC NGAY 8.11.2024	

Phần hạch toán của Ngân hàng /Bank's accounting entries
 Số GD: 760V2480VW088XAN 11 200154880 GDV: 154880 KSV: 81893 CN: 760000
 Ngày GD: 19/11/2024 10:31:15 Ngày hiệu lực: 19/11/2024 Loại GD: IBTSEND A
 Số TK: 7600010267 VND CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
 DR 10,755,294 VND 1.0000000
 Số TK: 280601002 VND CHUYEN TIEN PHAI TRA BANG DIEN
 Tại NH: NGAN HANG TMCP DT & PT VN CN BA RIA
 CR 10,755,294 VND 1.0000000
 Phí: 0 VND VAT 10.00 %: 0 VND T.Toán phí: 0 VND 1.0000000
 7600010267 VND CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Giao dịch viên /Teller

 NGUYEN BAO KHANH

Kiểm soát viên /Supervisor


 NGUYEN THI HONG NHUNG

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của BIDV
 Thank you for using BIDV's services